

Raport Historii Pojazdu



2018 Ford Escape

1FMCU9GD4JUC56954



PRZEBIEG

Nie wykryto manipulacji w odczytach przebiegu.



USZKODZENIA

Nie wykryto odnotowanych uszkodzeń pojazdu.



KRADZIEŻ

Pojazd nie jest poszukiwany jako kradziony.



PRZEZNACZENIE

Pojazd bez specjalnego przeznaczenia.

Informacje o pojeździe



Marka

FORD

Model

ESCAPE

Rok modelowy / Rok budowy

2018 / 2018

Opinia o pojeździe tego typu wygenerowana przez sztuczną inteligencję (AI):

Ford Escape to kompaktowy SUV, który łączy w sobie funkcjonalność, komfort oraz nowoczesne technologie. Posiada przestronne wnętrze, które zapewnia wygodę zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Wysoka jakość materiałów wykończeniowych oraz ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów sprawiają, że podróżowanie tym pojazdem jest przyjemnością. Escape wyróżnia się również dużą pojemnością bagażnika, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin oraz osób aktywnych, które potrzebują miejsca na sprzęt sportowy czy zakupy. W zakresie osiągnięć, Ford Escape oferuje różnorodne jednostki napędowe, które zapewniają dobrą równowagę między mocą a oszczędnością paliwa. Dodatkowo, pojazd jest wyposażony w szereg nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, które zwiększają ochronę pasażerów oraz ułatwiają prowadzenie. Wśród dostępnych technologii można znaleźć systemy multimedialne, które umożliwiają łatwe połączenie z urządzeniami mobilnymi, co zwiększa komfort podróży. Ford Escape to pojazd, który łączy w sobie styl, funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania, co czyni go atrakcyjnym wyborem na rynku SUV-ów.

Zalety

- ▶ przestronność wnętrza
- ▶ nowoczesne technologie bezpieczeństwa
- ▶ dobre osiągi paliwowe
- ▶ komfort jazdy

Wady

- ▶ średnia jakość materiałów wykończeniowych
- ▶ niska odporność na hałas
- ▶ ograniczona widoczność z tyłu
- ▶ przeciętne osiągi w terenie

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

8.4 L/km

Średnie zużycie paliwa (cykl miejski)

9 L/km

Zużycie paliwa (poza miastem)

7.6 L/km

punkt

Porównuj oferty **wielu Towarzystw** i oszczędzaj na **OC/AC!**

Podaj VIN:

Numer VIN

Podaj tablice rejestracyjną:

Tablica rej.

Podaj przebieg:

Przebieg

OBLICZ SKŁADKĘ OC/AC

Ewidencja pojazdów poszukiwanych



DATA WERYFIKACJI:

2024-10-29

GODZINA WERYFIKACJI:

13:51:02

WYNIK WERYFIKACJI:

POJAZD NIE JEST POSZUKIWANY

Przeprowadzona weryfikacja nie może być uznana za ostateczną. Zwiększa ona jedynie prawdopodobieństwo zakupu pojazdu nie pochodzącego z kradzieży. Każdy pojazd powinien być sprawdzony we wszystkich znanych ci i dostępnych źródłach informacji. Jeżeli zachodzi podejrzenie kradzieży nie zwlekaj i poinformuj odpowiednie służby o tym fakcie.

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SŁOWACJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - CZECHY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SŁOWACJA 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW W EUROPIE 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - HOLANDIA 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW W EUROPIE 4

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW W EUROPIE

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - HOLANDIA 3

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - NIEMCY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SZWECJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW SŁOWEŃSKIEJ POLICJI

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW POLICJA - RUMUNIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SPOŁECZNY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - POLSKA 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SPOŁECZNY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - POLSKA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SPOŁECZNY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - POLSKA 3

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW W EUROPIE 3

WYNIK:

Historia pojazdu



DATA PRODUKCJI: 2018
WIEK POJAZDU: 6 lat

Informacje pochodzą z baz danych, informacji dostępnych powszechnie w internecie, od naszych partnerów oraz źródeł własnych. Stanowią rzetelne źródło wiedzy jednak nie można wykluczyć błędów źródłowych. Stan faktyczny pojazdu potwierdzisz jedynie w czasie rzeczywistym, podczas osobistych oględzin. Zawarte tu dane traktuj jako wskazówkę, a nie jedynie słuszne źródło informacji

DATA	OPIS
2018	PRODUKCJA POJAZDU
2018-02	WEZWANIE SERWISOWE : ZGŁOSZONE WYCOFANIE POJAZDU (NHTSA) / ELEMENTY NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA: HAMULCE ZASADNICZE, HYDRAULICZNE: ELEMENTY FUNDAMENTOWE: WĘŻE, PRZEWODY / RUROCIĄGI I ARMATURA - CZYTAJ WIĘCEJ KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI: STANY ZJEDNOCZONE
2018-05	PRZEBIEG POJAZDU: 10 km PRZEBIEG POJAZDU: 6 mi POJAZD OFEROWANY W CENIE : USD 30235 KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI: STANY ZJEDNOCZONE ZDJĘCIA OTWÓRZ GALERIĘ
2018-07	PRZEBIEG POJAZDU: 72 km PRZEBIEG POJAZDU: 45 mi STAN: ohio KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI: STANY ZJEDNOCZONE

2024-10



PRZEBIEG POJAZDU:

72
km

PRZEBIEG POJAZDU:

45
mi

STAN:

ohio

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

STANY ZJEDNOCZONE



PRZEBIEG POJAZDU:

162552
km

PRZEBIEG POJAZDU:

101005
mi



ZDJĘCIA

[OTWÓRZ GALERIĘ](#)

Historia zdarzeń



DATA WERYFIKACJI:

2024-10-29

GODZINA WERYFIKACJI:

13:51:02

WYNIK WERYFIKACJI:

BRAK ZDARZEŃ

Numer VIN nie figuruje w rejestrze zdarzeń i incydentów z ponad 350 mln. pojazdów. Podane dane traktuj jako wskazówkę i zweryfikuj ze stanem faktycznym pojazdu i jego dokumentacją.

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - AUSTRALIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - BELGIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - BUŁGARIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - CHORWACJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - CZECHY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - DANIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - ESTONIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - FINLANDIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - FRANCJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - HISZPANIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - HOLANDIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - KANADA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - LITWA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - NIEMCY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - NORWEGIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - POLSKA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - PORTUGALIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - RUMUNIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - SERBIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - STANY ZJEDNOCZONE

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - SZWECJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - SŁOWACJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - SŁOWENIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - UKRAINA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - WIELKA BRYTANIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - WĘGRY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - WŁOCHY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR POJAZDÓW - ŁOTWA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

Odczyty przebiegu



DATA ODCZYTU:

2024-10


ODCZYT LICZNIKA:

162552 km



Wartości przebiegów pojazdu pochodzą z różnych źródeł. Zarówno naszych własnych od partnerów jak i powszechnie dostępnych w internecie. Dane poddawane są szczegółowej weryfikacji jednak mimo to możliwość pojawienia się błędu nie jest całkowicie wyeliminowana. Odczyty licznika z raportu rozbieżne z informacjami od sprzedawcy powinny podlegać szczegółowej analizie przeprowadzonej na podstawie wywiadu z właścicielem oraz wpisami do książki serwisowej lub innych ogólnodostępnych baz danych. Ostatecznego rozstrzygnięcia przebiegu dokonasz w wyspecjalizowanym warsztacie, który odczyta go na podstawie innych niż drogomierz wskazań. W przypadku potwierdzenia błędu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Odnutowane przebiegi pojazdu



DATA:	2018-05
PRZEBIEG:	10 km
OPIS:	
DATA:	2018-07
PRZEBIEG:	72 km
OPIS:	
DATA:	2024-10
PRZEBIEG:	72 km
OPIS:	
DATA:	2024-10
PRZEBIEG:	162552 km
OPIS:	

Dodatkowe dane ze Stanów Zjednoczonych



Uszkodzenia

Lista zdarzeń pojazdu jakim mógł zostać poddany np. atmosferyczne, powódź, zalanie jak i w związku z kolizjami/wypadkami.



SPRAWDZONO: 13 TYTUŁÓW
WYNIK WERYFIKACJI: POPRAWNY

Rekordy dotyczą ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku uszkodzeń fizycznych pojazdu, jak np. grad, powódź, kolizja, ogień czy inne uszkodzenia.
Pamiętaj. Że są to historyczne wpisy, a aktualny stan faktyczny pojazdu może się różnić.

NAZWA TYTUŁU

ŹRÓDŁO: NMVTIS (VINAUDIT)

- ✓ NIE ODNOTOWANO ZNISZCZEŃ POWODZIOWYCH
- ✓ NIE ODNOTOWANO ZNISZCZEŃ OD OGNIA

- ✓ NIE ODNOTOWANO ZNISZCZEŃ OD GRADU
- ✓ NIE ODNOTOWANO ZNISZCZEŃ OD WODY MORSKIEJ
- ✓ NIE ODNOTOWANO USZKODZEŃ NA SKUTEK WANDALIZMU
- ✓ NIE ODNOTOWANO - WYPADEK I PRZEBUDOWA
- ✓ NIE ODNOTOWANO USZKODZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ POJAZDU
- ✓ NIE ODNOTOWANO KOLIZJI
- ✓ NIE ODNOTOWANO USZKODZEŃ POWYPADKOWYCH
- ✓ NIE ODNOTOWANO SZKODY CAŁKOWITEJ
- ✓ NIE ODNOTOWANO: STRATA CAŁKOWITA, POJAZD W POSIADANIU WŁAŚCICIELA.
- ✓ NIE ODNOTOWANO INNYCH NIEOKREŚLONYCH USZKODZEŃ.
- ✓ NIE ODNOTOWANO POWAŻNYCH USZKODZEŃ

Zmiany konstrukcyjne

Istotne zmiany jakie mogły wpłynąć na elementy konstrukcyjne pojazdu (rama, silnik)



SPRAWDZONO

5 TYTUŁÓW

WYNIK WERYFIKACJI:

POPRAWNY

Odnotowane tutaj zmiany konstrukcyjne pojazdu oznaczają zdarzenia ingerujące w ramę lub silnik pojazdu. Zakres tych ingerencji opisany jest przez poszczególne tytuły. W celu ich poznania zapoznaj się ze słownikiem pojęć NMVTIS.

Uwaga. Ingerencja w konstrukcję pojazdu mogła mieć na celu jego ulepszenie lub przywrócenie do stanu używalności w ruchu drogowym.

NAZWA TYTUŁU

ŹRÓDŁO: NMVTIS (VINAUDIT)

- ✓ NIE ODNOTOWANO PRZEBUDOWY POJAZDU
- ✓ NIE ODNOTOWANO REKONSTRUKCJI POJAZDU
- ✓ NIE ODNOTOWANO MODYFIKACJI POJAZDU
- ✓ NIE ODNOTOWANO WAD ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
- ✓ NIE ODNOTOWANO WCZEŚNIEJSZEJ NIEZDOLNOŚCI DO UŻYTKOWANIA POJAZDU.

Niezdolny do ruchu drogowego

Rekordy znajdujące się w ramach tej sekcji uniemożliwiają prowadzenie pojazdu.



SPRAWDZONO:

6 TYTUŁÓW

WYNIK WERYFIKACJI:

POPRAWNY

Odnotowanie faktu niezdolności do ruchu drogowego wskazuje na zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na możliwość poruszania się pojazdu w ruchu drogowym. Wyłączenie tej możliwości może być czasowe (do momentu wykonania stosownej naprawy) lub trwałe (przyznany tytuł o przeznaczeniu na części).

Pamiętaj, że informacje tu zawarte zawsze traktuj jedynie jako wskazówkę dotyczącą stanu pojazdu.

NAZWA TYTUŁU

ŹRÓDŁO: NMVTIS (VINAUDIT)

- ✓ NIE ODNOTOWANO PRZEZNACZENIA POJAZDU NA CZĘŚCI
- ✓ NIE ODNOTOWANO ZEZŁOMOWANIA POJAZDU I JEGO NIEZDOLNOŚCI DO RUCHU DROGOWEGO
- ✓ NIE ODNOTOWANO POWAŻNYCH USZKODZEŃ (MIN 75% WARTOŚCI POJAZDU). STRATA CAŁKOWITA LUB PRZEZNACZENIE NA CZĘŚCI.
- ✓ NIE ODNOTOWANO STRATY CAŁKOWITEJ ZADEKLAROWANEJ PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

- ✓ NIE ODNOTOWANO PRZEZNACZENIA POJAZDU NA CZĘŚCI.
- ✓ NIE ODNOTOWANO USZKODZENIA RAMY LUB PODWOZIA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH DALSZEGO UŻYTKOWANIA.

Przeznaczenie pojazdu w USA

Jak użytkowany był pojazd na terenie Stanów Zjednoczonych



SPRAWDZONO:

9 TYTUŁÓW

WYNIK WERYFIKACJI:

POPRAWNY

Informacje tu zawarte opisują przeznaczenie pojazdu oraz sposób jego użytkowania na terenie USA.
Pamiętaj, aby informacje tu zawarte potwierdzić jeszcze w innych źródłach i traktować je jedynie jako wskazówkę.

NAZWA TYTUŁU

ŹRÓDŁO: NMVTIS (VINAUDIT)

- ✓ NIE ODNOTOWANO ZATRZYMANIA POJAZDU DO TESTÓW PRZEZ PRODUCENTA
- ✓ NIE ODNOTOWANO WYKORZYSTANIA POJAZDU JAKO TAXI
- ✓ NIE ODNOTOWANO UŻYTKOWANIA POJAZDU PRZEZ POLICJĘ
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU ANTYKA (POWYŻEJ 50 LAT)
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU KLASYKA (POWYŻEJ 20 LAT)
- ✓ NIE ODNOTOWANO PRZEZNACZENIA POJAZDU JAKO ROLNICZEGO
- ✓ NIE ODNOTOWANO WYKORZYSTANIA DO TRANSPORTU DREWNA
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU POJAZDU REPLIKI
- ✓ NIE ODNOTOWANO PRZEZNACZENIA POJAZDU NA WYNAJEM

Pozostałe

Jak użytkowany był pojazd na terenie Stanów Zjednoczonych



SPRAWDZONO:

12 TYTUŁÓW

WYNIK WERYFIKACJI:

POPRAWNY

Informacje tu zawarte opisują przeznaczenie pojazdu oraz sposób jego użytkowania na terenie USA.
Pamiętaj, aby informacje tu zawarte potwierdzić jeszcze w innych źródłach i traktować je jedynie jako wskazówkę.

NAZWA TYTUŁU

ŹRÓDŁO: NMVTIS (VINAUDIT)

- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU POJAZDU IMPORTOWANEGO DO USA I NIEZGODNOŚCI Z NORMAMI FEDERALNYMI.
- ✓ NIE STWIERDZONO NARUSZEŃ GWARANCJI I ZWROTU DO PRODUCENTA.
- ✓ NIE STWIERDZONO NIEMOŻNOŚCI UDOWODNIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU.
- ✓ NIE STWIERDZONO BRAKU ORYGINAŁU TYTUŁU WŁASNOŚCI
- ✓ NIE STWIERDZONO ODZYSKANIA POJAZDU PO KRADZIEŻY I PONOWNEGO DOPUSZCZENIA DO UŻYTKOWANIA.
- ✓ NIE STWIERDZONO ZASTAWÓW USTAWIONYCH NA POJEŹDZIE.
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU POJAZDU IMPORTOWANEGO DO USA I NIEZGODNOŚCI Z NORMAMI FEDERALNYMI
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU POJAZDU IMPORTOWANEGO DO USA.
- ✓ NIE ODNOTOWANO ODKUPU POJAZDU PRZEZ PRODUCENTA W ZWIĄZKU Z POWAŻNĄ USTERKĄ

- ✓ NIE STWIEDZONO ODZYSKANIA Z KRADZIEŻY
- ✓ NIE ODNOTOWANO SKAŻENIA POJAZDU.
- ✓ NIE ODNOTOWANO STATUSU POJAZDU PRZEZNACZONEGO NA EKSPORT.

Dowiedz się więcej



TABLICA REJESTRACYJNA:

DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI:

dd.mm.rrrr



Sprawdź!

Dodatkowe bezpłatne sprawdzenie przebiegów

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przebiegu pojazdu, podaj w formularzu:

- numer tablicy rejestracyjnej
- datę pierwszej rejestracji pojazdu

Pamiętaj! Informacje pojawiają się tylko wtedy, kiedy będą dostępne dla podanych w formularzu danych.

Wyposażenie pojazdu



- ✓ 4WD/AWD
- ✓ HAMULCE Z ABS
- ✓ FELGI ALUMINIOWE
- ✓ ODBIORNIK RADIOWY
- ✓ NAPĘD CD
- ✓ UCHWYTY DO KUBKA
- ✓ PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ✓ KLIMATYZACJA
- ✓ PODGRZEWANE SIEDZENIA
- ✓ SYSTEM BEZKLUCZYKOWY
- ✓ ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE
- ✓ ELEKTRYCZNE ZAMKI DO DRZWI
- ✓ ELEKTRYCZNE SIEDZENIA
- ✓ ELEKTRYCZNE SZYBY
- ✓ MONITOROWANIE CIŚNIENIA W OPONACH
- ✓ KONTROLA TRAKCJI
- ✓ KOMPUTER POKŁADOWY
- ✓ PODUSZKI POWIETRZNE
- ✓ DYWANIKI
- ✓ BLOKADA DRZWI ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED DZIEĆMI
- ✓ ISOFIX
- ✓ ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ✓ POŁĄCZENIE BLUETOOTH
- ✓ TYLNA KAMERA
- ✓ WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA

GRUPA:

STYLE 19 INCH

KOD:

D2VLJ0

OPIS:

19

GRUPA:

LT TRK

KOD:

D3IC20

OPIS:

235

GRUPA:

BADGE TAILGATE BADGES

KOD:

AE8AM0

OPIS:

4WD BADGE

GRUPA:

ENGINE EMISSION REQUIREMENTS

KOD:

DGAAE0

OPIS:

50 STATE EMISSION REQUIREMENTS

GRUPA:

C REFRIGERANT

KOD:

G3FAD0

OPIS:

A

GRUPA:

BRAKE ANTI LOCK

KOD:

FEAA10

OPIS:

ABS

GRUPA:

ACCESSORY USB UNIT

KOD:

A2EAM0

OPIS:

ACCESSORY 1 USB PORT

GRUPA:

TRANSMISSION GEARSHIFT

KOD:

CAWAB0

OPIS:

AUTOMATIC GEARSHIFT

GRUPA:

RESTRAINT DEVICE PACKAGES

KOD:

CN7AH0

OPIS:

BELT D

GRUPA:

EXTERIOR DOOR HANDLE

KOD:

CAAAC0

OPIS:

BODY COLORED EXTERIOR DOOR HANDLE

GRUPA:

TAILGATE HANDLE EXT

KOD:

CACAC0

OPIS:

BODY COLOURED TAILGATE HANDLE

GRUPA:

FRONT

KOD:

CL5AH0

OPIS:

BUMPER MOULDING

GRUPA:

REAR

KOD:

CL6AH0

OPIS:

BUMPER MOULDING

GRUPA:

TELEPHONE CELLPHONE INTERF SYSTEM

KOD:

IEPAC0

OPIS:

CELLPHONE INTERFACE SYSTEM

GRUPA:

INSTRUMENTATION TYPE

KOD:

HCAAN0

OPIS:

CONVENTIONAL INSTRUMENTS

GRUPA:

WINDOW TINT

KOD:

B2GAE0

OPIS:

DARK GREY TINTED

GRUPA:

INTERIOR HEADLINERS

KOD:

BBZAX0

OPIS:

OPIS: DELUXE HEADLINER
GRUPA: LAMP HEADLAMP RUNNING KOD: JBCAF0 OPIS: DTRL LAMP LIT IN POS 0 AND POS
GRUPA: EXHAUST SYSTEMS KOD: F2ACG0 OPIS: DUAL BRIGHT HORIZONTAL PIPE
GRUPA: MIRROR EXTERIOR DUAL KOD: BSHCP0 OPIS: DUAL POWER WITH INTEGRATED SPOTTER
GRUPA: EMERGENCY CALL SYSTEMS KOD: HKSAB0 OPIS: EMERGENCY ASSISTANCE
GRUPA: ENGINE EMISSION COMPLIANCE LEVEL KOD: DGGAH0 OPIS: EMISSION COMPLIANCE
GRUPA: MIRROR EXTERIOR FINISH KOD: BSLAG0 OPIS: EXT MIRROR FINISH
GRUPA: EXTERIOR PAINT PACK KOD: AD4AB0 OPIS: EXTERIOR PAINT
GRUPA: FEATURE CONTENT GROUP KOD: AD2AU0 OPIS: FEATURE CONTENT GROUP 19
GRUPA:

GRUPA:

TEMP ZONES

KOD:

ADIAB0

OPIS:

FOR NORMAL TEMPERATURE ZONES

GRUPA:

FUEL ENGINE FUEL CAPABILITY

KOD:

GBVAF0

OPIS:

FOR UNLEADED FUEL

GRUPA:

CORPORATE BADGE

KOD:

AAWAB0

OPIS:

FORD CORPORATE BADGE

GRUPA:

BUMPER FRONT

KOD:

CLFBW0

OPIS:

FRONT BUMPER

GRUPA:

FRONT FENDER GILL

KOD:

A2RA50

OPIS:

FRONT FENDER GRILL

GRUPA:

FLOOR MAT INTERIOR FRONT

KOD:

BBHAB0

OPIS:

FRONT FLOOR CARPET MATS

GRUPA:

CONSOLE FLOOR

KOD:

B5WAL0

OPIS:

FULL FLOOR CONSOLE WITH ARMREST

GRUPA:

TERRITORIES GENERIC COUNTRY

KOD:

SATAB0

OPIS:

GENERIC COUNTRY GROUP 1

GRUPA:

REAR COIL SPRING

KOD:

TANAK0

OPIS:

GJ51

GRUPA:

FIA

KOD:

TAFAH0

OPIS:

GJ51

GRUPA:

GRILLE UPPER

KOD:

B2LAU0

OPIS:

GRILLE

GRUPA:

LAMP HEADER LIGHT INTERIOR MAP

KOD:

JCFAJ0

OPIS:

HEADER MOUNTED COURTESY

GRUPA:

LAMP HEADLAMP BEZEL

KOD:

JBZAE0

OPIS:

HEADLAMP BEZEL

GRUPA:

AUDIO ENTERTAINMENT IN CAR

KOD:

ICEGF0

OPIS:

ICE

GRUPA:

AUDIO ICE FEATURE PACK

KOD:

ICFA00

OPIS:

ICE FEATURE PACK 24

GRUPA:

INTEGRATED CONTROL PANEL

KOD:

ICNAH0

OPIS:

ICP

GRUPA:

LOCK IGNITION KEY

KOD:

CADAD0

OPIS:

KEY

GRUPA:

LOCK KEYLESS ENTRY SYSTEM

KOD:

CBGAC0

OPIS:

KEYLESS ENTRY

GRUPA:

V JACK

KOD:

IBTAA5

OPIS:

LESS A

GRUPA:

AUTOMATED PARKING SYSTEM

KOD:

HNSAA5

OPIS:

LESS AUTOMATED PARKING SYSTEM

GRUPA:

CLIMATE HEATER AUXILIARY

KOD:

GZAAA5

OPIS:

LESS AUXILIARY HEATER

GRUPA:

ROOF RACK CROSSBARS AUX

KOD:

BMWAA5

OPIS:

LESS AUXILIARY ROOF RACK CROSSBARS

GRUPA:

LAMP AUXILLARY LIGHT

KOD:

JB4AA5

OPIS:

LESS AUXILLARY LIGHTS

GRUPA:

BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM

KOD:

HLLAA5

OPIS:

LESS BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM

GRUPA:

COLLISION MITIGATION SYSTEM

KOD:

FBFAA5

OPIS:

LESS COLLISION MITIGATION SYSTEM

GRUPA:

AUDIO RADIO CONTROLS COLUMN STALK

KOD:

IGEAA5

OPIS:

LESS COLUMN STALK RADIO CONTROLS

GRUPA:

COMFORT PACK

KOD:

J5XAA5

OPIS:

LESS COMFORT PACK

GRUPA:

CONSOLE ASHTRAY

KOD:

B5AAA5

OPIS:

LESS CONSOLE ASHTRAY

GRUPA:

AUDIO DIVERSITY ANTENNA

KOD:

ICHAA5

OPIS:

LESS DIVERSITY ANTENNA

GRUPA:

LOCK DOOR ENTRY REMOTE CNTR UNIT

KOD:

CBFAA5

OPIS:

LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT

GRUPA:

LOCK DOOR LOCK SHIELD

KOD:

CAKAA5

OPIS:

LESS DOOR LOCK SHIELDS

GRUPA:

RAPID SPEC OPTION EAO

KOD:

ACLAA5

OPIS:

LESS DRESS UP RSO

GRUPA:

DRIVER IMPAIRMENT MONITOR

KOD:

HLFAA5

OPIS:

LESS DRIVER IMPAIRMENT MONITOR

GRUPA:

ENGINE BLOCK HEATER RECEPTACLE

KOD:

DAQAA5

OPIS:

LESS ENGINE BLOCK HEATER

GRUPA:

FLEET

KOD:

YZKAA5

OPIS:

LESS FLEET

GRUPA:

FLOOR MAT KIT

KOD:

BAYAA5

OPIS:

LESS FLOOR MAT KIT

GRUPA:

FLOOR MAT FIA

KOD:

FIDAA5

OPIS:

LESS FLOOR MATS

GRUPA:

FUEL FILTER FRAME MNTD

KOD:

DCBAA5

OPIS:

LESS FRAME MOUNTED FUEL FILTER

GRUPA:

FRONT BUMPER SENSOR DEVICE

KOD:

CL7AA5

OPIS:

LESS FRONT BUMPER SENSOR DEVICE

GRUPA:

DOOR SILL PROTECTION FRONT

KOD:

A1PAA5

OPIS:

LESS FRONT DOOR SILL PROTECTION

GRUPA:

SPLASH GUARD FRONT

KOD:

A3EAA5

OPIS:

LESS FRONT MUDFLAPS

GRUPA:

PARKING AID FRONT

KOD:

HNLA5

OPIS:

LESS FRONT PARKING AID

GRUPA:

TOWING HOOK FRONT

KOD:

C1UAA5

OPIS:

LESS FRONT TOWING HOOK

GRUPA:

WINDOW ROOF PNL AUTO CLOSING

KOD:

B2BAA5

OPIS:

LESS GLOBAL

GRUPA:

LAMP HEADLAMP LEVELING

KOD:

JEAAA5

OPIS:

LESS HEADLAMP LEVELLING

GRUPA:

WASHER HEADLAMP

KOD:

CFKAA5

OPIS:

LESS HEADLAMP WASHER

GRUPA:

STEERING WHEEL HEATED

KOD:

GTBAA5

OPIS:

LESS HEATED STEERING WHEEL

GRUPA:

WASHER JETS WINDSHIELD HEATED

KOD:

CFGAA5

OPIS:

LESS HEATED WASHER JET

GRUPA:

WINDSHIELD DEFROSTER FRONT

KOD:

B3MAA5

OPIS:

LESS HEATED WINDSCREEN

GRUPA:

WIPER PARK

KOD:

B2UAA5

OPIS:

LESS HEATED WINDSH

GRUPA:

LAMP INTERIOR LIGHT GROUP

KOD:

JCBAA5

OPIS:

LESS INTERIOR LIGHT GROUP

GRUPA:

INTERIOR PACKAGE

KOD:

A2TAA5

OPIS:

LESS INTERIOR PACK

GRUPA:

INTERIOR PARTITION

KOD:

BHLAA5

OPIS:

LESS INTERIOR PARTITION

GRUPA:

LANE KEEPING AID

KOD:

HLNAA5

OPIS:

LESS LANE KEEPING AID

GRUPA:

CARGO COMPARTMENT NET

KOD:

BDFAA5

OPIS:

LESS LOAD RETENTION NET

GRUPA:

CITY SAFETY

KOD:

FBJAA5

OPIS:

LESS LOW SPEED SAFETY SYSTEM

GRUPA:

MOULDING EXTERIOR LOWER

KOD:

BMLAA5

OPIS:

LESS LOWER BODY MOULDING

GRUPA:

GRILLE LOWER

KOD:

BLFAA5

OPIS:

LESS LOWER GRILLE

GRUPA:

ELECTRONIC PACKAGE

KOD:

UWZAA5

HKLAA5

OPIS:

LESS MEDIA

GRUPA:

MEMORY PACKAGE

KOD:

ACYAA5

OPIS:

LESS MEMORY PACKAGE

GRUPA:

NAVIGATION DATA

KOD:

HKHAA5

OPIS:

LESS NAVIGATION DATA

GRUPA:

INSTRUMENTATION NAVIGATION CENTER

KOD:

HKCAA5

OPIS:

LESS NAVIGATION SYSTEM

GRUPA:

OUTBOUND MODIFICATION CENTRE

KOD:

AG1AA0

OPIS:

LESS OUTBOUND MODIFICATION CNT

GRUPA:

SEAT LUMBAR SUPT PASS SEAT

KOD:

BWSAA5

OPIS:

LESS PASSENGER SEAT LUMBAR SUPPORT

GRUPA:

POWER EQUIPMENT GROUP

KOD:

ABKAA5

OPIS:

LESS POWER EQUIPMENT GROUP

GRUPA:

POWER POINT PLUG

KOD:

J3EAA5

OPIS:

LESS POWER POINT PLUG

GRUPA:

SPLASH GUARD REAR

KOD:

A1KAA5

OPIS:

LESS REAR MUDFLAPS

LESS REAR MODFLAPS

GRUPA:

PARKING AID REVERSE

KOD:

HNKAA5

OPIS:

LESS REAR PARKING AID

GRUPA:

TOWING HOOK REAR

KOD:

C1VAA5

OPIS:

LESS REAR TOWING HOOKS

GRUPA:

ENGINE REMOTE STARTER

KOD:

DEEAA5

OPIS:

LESS REMOTE STARTER

GRUPA:

REVERSE GEAR ALARM

KOD:

HLDA5

OPIS:

LESS REVERS GEAR ALARM

GRUPA:

ROOF LINE CONVERSION

KOD:

A1GAA5

OPIS:

LESS ROOF LINE CONVERSION

GRUPA:

EXCEPT EAO SVP

KOD:

ACXAA5

OPIS:

LESS SIP

GRUPA:

SPEED CONTROL DISTANCE SENSING

KOD:

GTFAA5

OPIS:

LESS SPD CONTROL DISTANCE SENSING

GRUPA:

SPECIAL EQUIPMENT PACKAGES

KOD:

AALAA5

OPIS:

LESS SPECIAL EQUIPMENT PACKAGE

GRUPA:

EXTERTOR PATNT SPECIAL ORDER PATNT

EXTERIOR PAINT SPECIAL ORDER PAINT

KOD:

AB7AA5

OPIS:

LESS SPECIAL ORDER PAINT

GRUPA:

SPECIALTY PACKAGES

KOD:

J4WAA5

OPIS:

LESS SPECIALTY PACKAGES

GRUPA:

SPEED SIGN RECOGNITION

KOD:

HLQAA5

OPIS:

LESS SPEED SIGN RECOGNITION

GRUPA:

SPOILER REAR

KOD:

BPFAA5

OPIS:

LESS SPOILER

GRUPA:

STEERING WHEEL PACKS

KOD:

GTJAA5

OPIS:

LESS STEERING WHEEL PACK

GRUPA:

SVO LABEL

KOD:

AB9AA5

OPIS:

LESS SVO APPLICATION

GRUPA:

TIRE KIT TIRE REPAIR SERVICE

KOD:

AHTAA5

OPIS:

LESS TIRE REPAIR SERVICE KIT

GRUPA:

TONNEAU COVER

KOD:

CHBAA5

OPIS:

LESS TONNEAU COVER

GRUPA:

TOWING PRE PACK

KOD:

C10AA5

OPIS:

LESS TOWING PRE

GRUPA:

HITCH TRAILER COUPLING

KOD:

C1MAA5

OPIS:

LESS TRAILER COUPLING

GRUPA:

TRAILER TOWING

KOD:

C1CAA5

OPIS:

LESS TRAILER TOWING

GRUPA:

TABLE FRONT SEAT

KOD:

BW7AA5

OPIS:

LESS TRAY

GRUPA:

BODY

KOD:

CJHAA5

OPIS:

LESS U

GRUPA:

UNDERFLOOR STOWAGE

KOD:

A9RAA5

OPIS:

LESS UNDER FLOOR STOWAGE

GRUPA:

VOICE ACTIVATED MODULES

KOD:

IF7AA5

OPIS:

LESS VOICE ACTIVATED MODULES

GRUPA:

VP LABEL

KOD:

AE1AA5

OPIS:

LESS VP APPLICATION LABEL

GRUPA:

WARNING DISPLAYS

KOD:

AHHAA5

OPIS:

LESS WARNING DISPLAY

GRUPA:

WATER WADING EQUIPMENT

KOD:

AEUAA5

OPIS:

LESS WATER WADING EQUIPMENT

GRUPA:

WHEEL COVER

KOD:

D5AAA5

OPIS:

LESS WHEEL COVERS

GRUPA:

WINDSHIELD HEAT SHIELDING

KOD:

B2TAA5

OPIS:

LESS WINDSHIELD HEAT SHIELDING

GRUPA:

WINTER PACK

KOD:

J4KAA5

OPIS:

LESS WINTER PACK

GRUPA:

PLANT BUILD REQUIREMENTS

KOD:

AAGAN0

OPIS:

LOUISVILLE PLANT BUILT

GRUPA:

MULTI FUNCTION DISPLAY

KOD:

HJGAJ0

OPIS:

MFD TFT TOUCH SCREEN

GRUPA:

CONSOLE OVERHEAD

KOD:

B5VAM0

OPIS:

MINI OVERHEAD CNSL W

GRUPA:

WHEEL LUG NUTS

KOD:

D5EAE0

OPIS:

NON LOCKING LUG NUTS

GRUPA:

FUEL ASSEMBLY PLANT FUEL FILL

KOD:

FF1AB0

OPIS:

NORMAL FUEL FILL

GRUPA:

WINDOW FRONT SIDE

KOD:

B2CAG0

OPIS:

POWER FRT WINDOW

GRUPA:

BUMPER REAR

KOD:

CLMAK0

OPIS:

REAR BUMPER BODY COLOURED PLASTIC

GRUPA:

SEAT ARMREST REAR CENTER

KOD:

BWFAE0

OPIS:

REAR CENTER ARMREST WITH CUPHOLDER

GRUPA:

FLOOR MAT INTERIOR REAR

KOD:

BBIAB0

OPIS:

REAR FLOOR CARPET MATS

GRUPA:

CAMERA

KOD:

J3KAB0

OPIS:

REAR VIEW CAMERA

GRUPA:

LOCK DECKLID TAILGATE RELEASE

KOD:

CAQAB0

OPIS:

REMOTE CONTROLLED TAILGATE RELEASE

GRUPA:

MOULDING EXTERIOR ROCKER PANEL

KOD:

BMDAX0

OPIS:

ROCKER PANEL MOULDING

GRUPA:

SALES BADGE

KOD:

AB5AR0

OPIS:

SE BADGE

GRUPA:

SEAT TRACK COVERS

KOD:

BVWAB0

OPIS:

SEAT TRACK MOUNT COVERS

GRUPA:

SEAT SECOND ROW SEATING

KOD:

BYBAN0

OPIS:

SEC ROW 60

GRUPA:

TRANSMISSION MAN SHIFT AUTO TRAN

KOD:

FLNAD0

OPIS:

SELECT SHIFT TECH

GRUPA:

HORN ELECTRICAL

KOD:

HIAAB0

OPIS:

SINGLE NOTE ELECTRIC HORN

GRUPA:

TIRE SPARE

KOD:

D3MHV0

OPIS:

SPARE TIRE

GRUPA:

WHEEL SPARE

KOD:

D17AH0

OPIS:

SPARE WHEEL

GRUPA:

BATTERY

KOD:

HTAAB0

OPIS:

STANDARD DUTY BATTERY

GRUPA:

FOOT PEDAL DESIGN

KOD:

GCEAB0

OPIS:

STANDARD FOOT PEDAL PAD DESIGN

GRUPA:

ENGINE STARTER TYPE

KOD:

DECAU0

OPIS:

STARTER

GRUPA:

LAMP TAILLAMP

KOD:

JDAAD0

OPIS:

TAIL LAMPS

GRUPA:

SEAT TETHER ANCHORAGE RESTRAINT

KOD:

CPUAD0

OPIS:

TETHER ANCHORAGE RESTRAINT

GRUPA:

INSTRUMENTATION TIRE INFLAT MONIT

KOD:

HJCAB0

OPIS:

TIRE INFLATION MONITOR

GRUPA:

VERSION

KOD:

AAAGA0

OPIS:

US

GRUPA:

HEADRESTRAINT REAR

KOD:

BWEAB0

OPIS:

WITH 2 WAY ADJUSTABLE REAR HEADREST

GRUPA:

BRAKE TYPE

KOD:

FBAAD0

OPIS:

WITH 4 WHEEL DISC

GRUPA:

TIRE PRESSURE SENSORS

KOD:

D19AC0

OPIS:

WITH 4 WHEEL TIRE PRESSURE SENSORS

GRUPA:

AUDIO RADIO SPEAKERS

KOD:

KOD:

IDBAD0

OPIS:

WITH 6 SPEAKERS

GRUPA:

AIR CURTAIN RESTRAINT LH

KOD:

CP1AB0

OPIS:

WITH AIR CURTAIN RESTRAINT LH

GRUPA:

AIR CURTAIN RESTRAINT RH

KOD:

CP2AB0

OPIS:

WITH AIR CURTAIN RESTRAINT RH

GRUPA:

INTERIOR DOOR HANDLES

KOD:

BCFAF0

OPIS:

WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES

GRUPA:

LAMP AUTO HEADLAMP

KOD:

JB1AB0

OPIS:

WITH AUTO HEADLAMPS

GRUPA:

LAMP HEADLAMP CONTROL

KOD:

JEDAC0

OPIS:

WITH AUTOMATIC HEADLAMP CONTROL

GRUPA:

MOULDING EXTERIOR DOOR FRAME

KOD:

BMFAD0

OPIS:

WITH BLACK DOOR FRAME MOULDING

GRUPA:

WHEEL HUB COVER

KOD:

D5DBB0

OPIS:

WITH CENTRE HUB ORNAMENT

GRUPA:

LOCK DOOR LOCK REAR CHILD PROOF

KOD:

CANAB0

OPIS:

OPIS:

WITH CHILD PROOF SAFETY LOCK

GRUPA:

INSTRUMENTATION DISPLAYS COMPASS

KOD:

HJFAB0

OPIS:

WITH COMPASS DISPLAY

GRUPA:

LOCK DOOR AUTO RELOCKING

KOD:

CB1AB0

OPIS:

WITH DOOR AUTO RELOCKING

GRUPA:

SEAT ADJUSTER DRIVER

KOD:

BYPAM0

OPIS:

WITH DRIVER 10 WAY PWR SEAT ADJUST

GRUPA:

SEAT DRIVER SEAT BACK MTD MAP POCK

KOD:

BU6AB0

OPIS:

WITH DRIVER SEAT BACK MAP POCKET

GRUPA:

SEAT TEMP CONTROLLED DRIVER

KOD:

BY1AB0

OPIS:

WITH DRIVERS HEATED SEAT

GRUPA:

SEAT LUMBAR SUPT DRIVER SEAT

KOD:

BWRAC0

OPIS:

WITH DRIVERS POWER LUMBAR SUPPORT

GRUPA:

SEAT BELT WARNING DEVICE

KOD:

BY5AJ0

OPIS:

WITH DRVR

GRUPA:

SEAT RECLINER DRIVER

KOD:

BVSAD0

OPIS:

WITH ELECTRIC DRIVER SEAT RECLINER

GRUPA:

GRUPA:

BRAKE PARKING BRAKE FUNCTION TYPE

KOD:

FAJAC0

OPIS:

WITH ELECTRIC PARKING BRAKE

GRUPA:

WINDOW REAR SIDE

KOD:

B2DAC0

OPIS:

WITH ELECTRIC REAR WINDOWS

GRUPA:

LABEL SPECIAL LANGUAGE

KOD:

AEAAE0

OPIS:

WITH ENGLISH LANGUAGE LABEL

GRUPA:

LAMP FLOORWELL LIGHTS

KOD:

JCEAB0

OPIS:

WITH FOOTWELL LIGHTS

GRUPA:

FREQUENCY

KOD:

CB7AB0

OPIS:

WITH FREQUENCY

GRUPA:

SEAT HEADRESTRAINTS FRONT

KOD:

BVRAD0

OPIS:

WITH FRONT 4 WAY HEADREST

GRUPA:

LAMP FRONT FOG

KOD:

JBKAB0

OPIS:

WITH FRONT FOG LAMPS

GRUPA:

LICENSE PLATE BRACKET FRONT

KOD:

CLVAB0

OPIS:

WITH FRONT LICENCE PLATE BRACKET

GRUPA:

WINDOW FRONT SIDE GLASS TYPE

KOD:

B2MAC0

OPIS:

WITH FRONT SIDE LAMINATED GLASS

GRUPA:

LAMP HEADLAMP DESIGN

KOD:

JBBAY0

OPIS:

WITH HALOGEN HEADLAMPS

GRUPA:

SEAT TEMP CONTROLLED PASSENGER

KOD:

BY2AB0

OPIS:

WITH HEATED PASSENGER SEAT

GRUPA:

SEAT FRONT

KOD:

FS00H0

OPIS:

WITH HIGH BACK FRONT SEATS

GRUPA:

LAMP HIGH MOUNT STOP LAMP

KOD:

JDDAB0

OPIS:

WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP

GRUPA:

VISOR SUNVISORS PASSENGER

KOD:

BCBAE0

OPIS:

WITH ILLUM SINGLE SUNVISOR

GRUPA:

VISOR SUNVISORS DRIVER

KOD:

BCAAE0

OPIS:

WITH ILLUM SINGLE SUNVISOR

GRUPA:

WASHER WIPER REAR WINDOW

KOD:

CFEAC0

OPIS:

WITH INT

GRUPA:

SEAT ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT

KOD:

CPSAB0

OPIS:

WITH ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT

GRUPA:

COOLING SHUTTERS RADIATOR

KOD:

DAGAB0

OPIS:

WITH KYSOR RADIATOR SHUTTER

GRUPA:

TRANSMISSION GEARSHIFT KNOB

KOD:

CAEAB0

OPIS:

WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB

GRUPA:

LAMP LOAD COMPARTMENT LIGHT

KOD:

JCMAB0

OPIS:

WITH LOAD COMPARTMENT LAMP

GRUPA:

BOX LOAD FLOOR COVERING

KOD:

BDIAK0

OPIS:

WITH LOAD FLOOR CARPET

GRUPA:

LIFTGATE

KOD:

A7FAB0

OPIS:

WITH MANUAL LIFTGATE

GRUPA:

SEAT RECLINER PASSENGER

KOD:

BVTAC0

OPIS:

WITH MANUAL PASSENGER SEAT RECLINER

GRUPA:

MIRROR INTERIOR REAR VIEW

KOD:

BSBAB0

OPIS:

WITH MANUAL REAR VIEW MIRROR

GRUPA:

STEERING COLUMN

KOD:

GRAAF0

OPIS:

WITH MANUAL TILT

GRUPA:

MARKET ROAD CONDITION

KOD:

D5LAB0

OPIS:

WITH MARKET ROAD CONDITION

GRUPA:

INSTRUMENTATION SPEEDOMETERS

KOD:

HDHAB0

OPIS:

WITH MPH

GRUPA:

MY KEY

KOD:

A64AB0

OPIS:

WITH MY KEY

GRUPA:

AUDIO RADIO FREQUENCY

KOD:

IBMAB0

OPIS:

WITH NAAO RADIO FREQUENCY

GRUPA:

OWNER HAND BOOK PACK

KOD:

AEDAB0

OPIS:

WITH OWNER HAND BOOK PACK

GRUPA:

SEAT ADJUSTER PASSENGER

KOD:

BYQAD0

OPIS:

WITH PASS

GRUPA:

SECURITY SYSTEMS

KOD:

HNAAD0

OPIS:

WITH PERIMETER ANTI

GRUPA:

CLIMATE AIR FILTER PURIFIER

KOD:

G1FAB0

OPIS:

WITH POLLEN FILTER

GRUPA:

LOCK DOOR

KOD:

CBAAB0

OPIS:

WITH POWER DOOR LOCKING

GRUPA:

POWER POINT PLUG REAR

KOD:

J3FAB0

OPIS:

WITH POWER POINT PLUG

GRUPA:

HEADRESTRAINT REAR CENTER

KOD:

BWJAB0

OPIS:

WITH REAR CENTER HEAD RESTRAINT

GRUPA:

BRAKE REAR

KOD:

FBCAB0

OPIS:

WITH REAR DISC BRAKES

GRUPA:

HEAT DUCT

KOD:

G1CAD0

OPIS:

WITH REAR DUCT

GRUPA:

ROOF RACK

KOD:

BLYAZ0

OPIS:

WITH ROOF RACK

GRUPA:

AUDIO RADIO RECEPTION EQUIPMENT

KOD:

IBBAB0

OPIS:

WITH SATELLITE RADIO RECEPTION

GRUPA:

SPEED CONTROL

KOD:

GTDAB0

OPIS:

WITH SPEED CONTROL

GRUPA:

VERSION EXTERIOR APPEARANCE PACK

KOD:

ABFAQ0

OPIS:

WITH SPORT APPEARANCE PACK

GRUPA:

JACKS

KOD:

AHDBA0

OPIS:

WITH STANDARD JACK

GRUPA:

STEERING WHEEL

KOD:

GTABT0

OPIS:

WITH STEERING WHEEL

GRUPA:

AUDIO RADIO CONTROL STEERING WHEEL

KOD:

IGBAB0

OPIS:

WITH STEERING WHEEL RADIO CONTROLS

GRUPA:

INSTRUMENTATION TRIPMINDER

KOD:

HEBAD0

OPIS:

WITH TRIP COMPUTER

GRUPA:

WASHER WIPER WINDSHIELD

KOD:

CFFAB0

OPIS:

WITH VARIABLE INT

Bezpieczeństwo



Ocena bezpieczeństwa

Wyniki testów zderzeniowych oraz wybrane elementy wyposażenia kluczowe dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.



FORD ESCAPE
OCENA OGÓLNA



Wyniki testów zderzeniowych zostały przeprowadzone przez niezależne instytuty badawcze. Mają na celu ocenę poszczególnych wydarzeń mogących mieć miejsce podczas jazdy samochodem. Przyznana ilość gwiazdek odzwierciedla stopień bezpieczeństwa pojazdu w przypadku zaistnienia określonej sytuacji na drodze. Im więcej gwiazdek pojazd otrzymał, tym jest on uważany za bardziej bezpieczny.

Elektroniczna kontrola stabilności



Ostrzeżenie przed zderzeniem

OPTIONAL

Ostrzeżenie o wyjeździe z pasa ruchu

OPTIONAL

Ocena zderzenia czołowego**Zderzenie czołowe po stronie****kierowcy****Zderzenie czołowe po stronie****pasażera****Ocena zderzenia bocznego****Zderzenie boczne po stronie kierowcy****Zderzenie boczne po stronie pasażera****Ocena zderzenia bocznego bieguna****Ocena możliwości przewrócenia****pojazdu****Możliwość przewrócenia pojazdu**

0.185

Wezwania serwisowe

Potwierdzone i udokumentowane usterki wymagające podjęcia działań przez producenta

**WYNIK WERYFIKACJI:****ZNALEZIONO REKORDY****▲** PODUSZKI POWIETRZNE: BOCZNE / OKNO**▲** HAMULCE ZASADNICZE, HYDRAULICZNE: ELEMENTY FUNDAMENTOWE: WĘŻE, PRZEWODY / RUROCIĄGI I ARMATURA

Pojazdy mogą być obciążone usterkami technicznymi wynikającymi z błędów konstrukcyjnych lub innych spowodowanych przez niedopatrzanie producenta. Ich wykrycie przez instytucje takie jak UOKiK czy VOSA skutkuje nakazem dla producenta do usunięcia usterki na jego własny koszt. Jeżeli takie wezwania mogą dotyczyć sprawdzanego przez Ciebie pojazdu zostaną one pokazane w tej sekcji. Informacje o wezwaniu serwisowym potwierdzisz w autoryzowanym serwisie.

DATA: 2017-12-18**NUMER:** 17V803000**OPIS:****NUMBER OF APPEARANCES:****AIR BAGS:SIDE/WINDOW**

FORD MOTOR COMPANY (FORD) IS RECALLING CERTAIN 2018 FORD ESCAPE VEHICLES. THE SIDE CURTAIN AIR BAGS ON THESE VEHICLES HAVE A COMPONENT THAT MAY DETACH DURING DEPLOYMENT OF THE INFLATABLE CURTAIN AIR BAG. - IF THE COMPONENT DETACHES DURING DEPLOYMENT, IT MAY ENTER THE PASSENGER COMPARTMENT AND BE A PROJECTILE WITHIN THE VEHICLE CABIN, INCREASING THE RISK OF INJURY.

FORD WILL NOTIFY OWNERS, AND DEALERS WILL REPLACE THE DRIVER AND PASSENGER SIDE CURTAIN AIR BAGS, AS NECESSARY, FREE OF CHARGE. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN JANUARY 2018. OWNERS MAY CONTACT FORD CUSTOMER SERVICE AT 1-866-436-7332. FORD'S NUMBER FOR THIS RECALL IS 17S44.

DATA: 2018-02-12**NUMER:** 18V104000**OPIS:****NUMBER OF APPEARANCES:****SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS**

FORD MOTOR COMPANY (FORD) IS RECALLING CERTAIN 2018 FORD ESCAPE AND LINCOLN MKC VEHICLES. THESE VEHICLES MAY BE EQUIPPED WITH INCORRECT FRONT BRAKE HOSES THAT MAY CHAFE AGAINST OTHER COMPONENTS, POSSIBLY RESULTING IN A BRAKE FLUID LEAK. - A BRAKE FLUID LEAK MAY LENGTHEN THE DISTANCE NEEDED TO STOP THE VEHICLE, INCREASING THE RISK OF A CRASH.

FORD WILL NOTIFY OWNERS, AND DEALERS WILL INSPECT THE BRAKE HOSES, REPLACING ANY THAT ARE INCORRECT, FREE OF CHARGE. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN MARCH 2018.

OWNERS MAY CONTACT FORD CUSTOMER SERVICE AT 1-866-436-7332. FORD'S NUMBER FOR THIS RECALL IS 18S04.

Analiza numeru VIN



Dane producenta pojazdu

Informacje o producencie i regionie produkcji pojazdu



NAZWA PRODUCENTA:	FORD MOTOR CO
ADRES PRODUCENTA:	AMERICAN ROAD DEARBORN MI 48121
REGION:	UNITED STATES/NORTH AMERICA

Dane zostały pozyskane zgodnie z normami standardów identyfikacji SAE, bazy danych SAE WMI oraz na podstawie nr VIN. Dane te są kodowane przez producentów, można więc uznać je za wysoce wiarygodne.

Pamiętaj! VIN jest niepowtarzalny. W różnych miejscach pojazdu i na dokumentach powinien być jednakowy.

Weryfikacja VIN

Informacje techniczne zakodowane w numerze VIN



ROK MODELOWY VIN:	2018
SUMA KONTROLNA:	NIE DOTYCZY
POPRAWNOŚĆ VIN:	POPRAWNY

Z informacji zakodowanych w nr VIN można odczytać rok modelowy produkcji, sumę kontrolną numeru oraz poprawność VIN. **Pamiętaj!** W systemie europejskim liczba kontrolna wewnątrz numeru VIN może nie występować, a niepoprawna suma kontrolna lub nieczytelny nr VIN powinien skłonić cię do szczegółowego prześwietlenia historii pojazdu.

Położenie numeru VIN

Lista miejsc, gdzie należy szukać numeru VIN




► PODSZYBIE

Numeru VIN szukaj w podanych miejscach. Zalecamy sprawdzenie nr VIN w dwóch lub trzech miejscach w celu potwierdzenia jego zgodności z dokumentami pojazdu i wykluczenia możliwości, iż pojazd został odbudowany.

Położenie tabliczki znamionowej

Lista miejsc o możliwym położeniu tabliczki znamionowej



► SŁUPEK STRONA LEWA

Tabliczki znamionowej szukaj w podanych miejscach. Na tabliczce znamionowej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące np. nazwy producenta, marki, nr VIN, czy dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. Położenie tabliczki znamionowej jest ustalane przez producenta, a informację o jej umieszczeniu znajdziesz też w książce serwisowej. Tabliczka jest na stałe przytwierdzona do pojazdu.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia

1. W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „zdarzeniami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie zdarzenia mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiste poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka zdarzeń ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
2. Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie zdarzeń, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i zdarzeń. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powielił, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
3. W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
4. Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
5. Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi Autoiso sp. z o.o.
6. Pełna informacja prawna dotycząca raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.

2001-2024 Autoiso. Wszelkie prawa zastrzeżone